




**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

PRAÇA ALBERTO PINTO, Nº 01 – CEP 45570-000  
ESTADO DA BAHIA  
C.N.P.J. 13.246.442/0001-64

**Indicação**

Ipiaú-BA, 24 de Agosto de 2021.

**À mesa Diretora  
Da Câmara Municipal de Ipiaú-Ba.  
NESTA**



**Assunto:** A readequação de 3(três) quebra-molas na Av. Benedito Lessa.

**Prezada Senhores,**

Venho por meio deste solicitar de Vossa Excelência, no sentido de requerer a readequação de três quebra-molas(lombadas) na Av. Benedito Lessa, como referência, nas imediações do Bar da Lene sentido a Ibirataia-ba, Doutor Car (Robel Eletricista) e Dão Mecânica de autos. Vale ressaltar que as lombadas já existem, mas estão defasadas por falta de manutenção.

**Justificativa**

Garantir a segurança dos pedestres durante a trafego das vias. Essa é a função dos quebra-molas.

A referida instalação faz necessário, no sentido de da maior segurança aos moradores da localidade.

Muitas crianças, adolescentes, adultos e idosos transitam pela Avenida Benedito Lessa, colocando em risco a integridade física devida o fluxo intenso de veículos com velocidade acima do permitido.

Certos de poder contar com Vossa Colaboração nesse sentido, antecipadamente agradecemos.

Ipiaú-BA, 24 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

**Robson Fernando da Silva Oliveira Moreira**  
Vereador– (PP)